

## ICE MAKER OUTLET BOX

AVAILABLE WITH OR WITHOUT HAMMER ARRESTORS

1/4 Turn Ball Valve Push-fit Connections

Connects to PEX, CPVC or Copper pipe

1/2"

## BOÎTE DE RACCORDEMENT POUR MACHINE À GLACE OFFERTE AVEC OU SANS ANTIBÉLIERS

Raccords-poussoirs à clapet à bille quart de tour

Se raccorde à des tuyaux en PEX, CPVC ou en cuivre

## CAJA DE CONEXIÓN PARA MÁQUINA DE HACER HIELO DISPONIBLE CON O SIN SUPRESOR DE GOLPE DE ARIETE

Conexiones a presión para válvula esférica de 1/4 de giro

Apta para conexión de tubería de PEX, CPVC y cobre



Part #: 25032



Part #: 25033

Visit [www.sharkbite.com/icemaker](http://www.sharkbite.com/icemaker) for detailed product information.


**CUT. PUSH. DONE.** Fixture connections are easy with SharkBite®.

Visitez [www.sharkbite.com/icemaker](http://www.sharkbite.com/icemaker) pour plus de détails sur les produits.


**COUPER. POUSSER. TERMINÉ.** Raccordez facilement les appareils sanitaires avec SharkBite®.

Información detallada del producto en [www.sharkbite.com/icemaker](http://www.sharkbite.com/icemaker).


**CORTE. EMPUJE. LISTO.** SharkBite® simplifica la conexión de accesorios.




Hammer Arrestor



Hammer Arrestor



Hammer Arrestor



Hammer Arrestor

## QUICK CONNECT INSTALLATION

### Precautions

- Read all instructions carefully prior to installation.
- Wear protective glasses and gloves during installation.

### Installation Instructions

1. Turn off and fully drain water supply to involved piping.
2. Nail the outlet box to the wall stud using the molded-in support flanges. For mounting to metal studs, use sheet metal screws (fig. A).
3. Connect water distribution line to the SharkBite push-fit valve (fig. B) SharkBite push-fit connections can connect to Copper, CPVC, or PEX pipe. Check connection for watertight seal.
4. Secure or brace supply line into place to prevent movement.
5. After sheetrock is installed, press faceplate into place (fig. C).
6. Secure the water supply line to the valve and attach to appliance (fig. D).
7. When ready for use, turn on the water supply. Check for hose leaks at valve and appliance.

## IINSTALLATION RAPIDE

### Précautions

- Lire attentivement toutes les instructions avant l'installation.
- Porter des lunettes de protection et des gants pendant l'installation.

### Mode d'installation

1. Couper l'alimentation d'eau et drainer complètement l'eau de la tuyauterie.
2. Clouer la boîte de raccordement au poteau de cloison à l'aide des brides de support moulées. Pour le montage sur des poteaux de cloison en métal, se servir de vis pour feuilles de métal (fig. A).
3. Raccorder la conduite de distribution d'eau à la valve-poussoir SharkBite (fig. B). Les raccords-poussoirs SharkBite peuvent être raccordés à des tuyaux en cuivre, CPVC ou PEX. Vérifier l'étanchéité du raccordement.
4. Fixer ou brider la conduite d'alimentation en place afin de prévenir tout mouvement.
5. Une fois la cloison sèche installée, enfoncer la plaque avant en place (fig. C).
6. Fixer la conduite d'alimentation d'eau à la valve et la rattacher à l'appareil (fig. D)
7. Lorsque l'appareil est prêt à fonctionner, ouvrir l'alimentation d'eau. Vérifier l'absence de fuites du tuyau au niveau de la valve et de l'appareil.

## INSTALACIÓN CON ACOPLÉ RÁPIDO

### Precauciones

- Lea todas las instrucciones antes de instalar el producto.
- Usar gafas y guantes de seguridad para la instalación.

### Instrucciones de instalación

1. Cortar el suministro de agua y drenar la línea que se va a conectar.
2. Clavar la caja de conexión al tirante de la pared con las bridas moldeadas en el soporte. Usar tornillos autorroscantes para metal en tirantes metálicos de pared (figura A).
3. Conectar la línea de agua a la válvula SharkBite (figura B). Los conectores a presión SharkBite son aptos para tubería de cobre, CPVC y PEX. Verificar la hermeticidad de la conexión.
4. Fijar la línea de agua de manera que no tenga movimiento.
5. Después de instalar el panel de pared colocar la tapa a presión (figura C).
6. Conectar la línea de agua a la válvula y al artefacto (figura D).
7. Abrir el paso de agua al finalizar la instalación. Verificar que no hubieran fugas en la válvula ni en el artefacto.

